



GANTS

(mesurer le tour de la paume c'est à dire sans le pouce et sans faire pression)

Contour de la main en centimètres	16-17	18-20	20-22	22-24	25-26	27,5	28,5	29,5
Tailles	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Equivalence	6	7	8	9	10	11	12	13